

Manual de utilização

Pressão • Temperatura • Humidade • Velocidade do ar • Caudal • Combustão • Acústica

Termómetro infravermelho **KIRAY 200**








Fornecido com a sonda de temperatura termopar K



Distância em relação ao alvo

Distância	150	300	900	mm
Diâmetro	5	10	30	mm
			D:S=30:1 50 mm a 1	500 mm



Assegure-se que o alvo é mais largo que a dimensão do apontador laser.

O termómetro infravermelho KIRAY 200 é um termómetro infravermelho utilizado para diagnosticar, inspeccionar e verificar qualquer temperatura. Graças ao seu sistema óptico elaborado, permite uma medição fácil e precisa de pequenos alvos afastados. O KIRAY 200 dispõe de uma memória interna podendo registar até 20 medições.

Características técnicas

· Características do equipamento

8 -14 µm Resposta espectral Óptico D.S: 30:1 (50 mm a 1500 mm) Tempo de resposta Menor de um segundo

Gama de temperatura De -50 a +850°C De -50 a -20°C: ±5°C Exactidão*

De -20 a +200°C: ±1.5% da leitura ±2°C De +200 a +538 °C : ±2% da leitura ±2°C De +538 a +850°C: ±3.5% da leitura ±5°C

Resolução do mostrador 0.1 C°

Emissividade Regulável de 0.10 a 1.00

(pré-regulado a 0.95)

Indicação do écran : « -0L » para um Indicação de fora da gama

excesso negativo, « OL » para um

excesso positivo.

Apontador laser Comprimento de onda: 630-670 nm Saída inferior a 1mW, Classe 2 (II)

Indicação de temperatura

Écran

positiva ou negativa Automática (nenhuma indicação para uma

temperatura positiva)

Sinal (-) para uma temperatura negativa

4 ½ dígitos com écran com iluminação de fundo

LCD

Auto-extinção Automática depois de 7 segundos

de inactividade

Alarme Alto/Baixo Sinal que pisca no écran e sinal sonoro

com valores reguláveis

Pilha Alcalina 9V Alimentação

Autonomia 38 h (laser e iluminação de fundo inactivas)

15 h (laser e iluminação de fundo activas) De 0 a +10°C para um curto período

Temperatura de utilização De +11 a +50 °C por um longo período

Temp, de armazenamento De -20°C a +60°C

Humidade relativa De 10% a 90%HR em funcionamento e inferior a 80%HR em armazenamento

Dimensões 175 x 110 x 45 mm Peso 230 g (bateria inclusivé)

Memória 20 valores de temperatura com unidade de

medição (°C ou °F)

*Exactidão dos dados para uma temperatura ambiente de 18 a 28°C (com uma humidade relativa inferior a 80% HR)

· Características da sonda termopar K

Gama de temperatura De -40 a 400°C Gama do mostrador De -50 a +1370°C

Resolução 0.1°C

Exactidão ±1.5% da leitura ±3°C

Comprimento do cabo 1 m

Descrição do KIRAY 200 Écran iluminação de fundo LCD Botão Seta para cima [HAUT] Botão iluminação Botão Seta para de fundo e laser baixo [BAS] Botão Modo [MODE] Saída apontador laser Sensor IR KIMO Kiray infravermelho Gatilho [ENT] Definir unidades Compartimento (°C/°F) da pilha

Botões do KIRAY 200

Definir medição em

Entrada da

sonda externa

contínuo (On/Off)


Definir o alarme

(On/Off)




- 1 Botão Seta para cima. Permite incrementar a emissividade e os valores de alarme alto e baixo e de passar ao seguinte valor registado.
- 2 Botão Set. Permite activar ou desactivar o laser e a iluminação de fundo do écran. Permite iqualmente registar uma temperatura.
- 3 Botão Modo. Permite navegar através dos modos (emissividade, valor máx, valor mín, diferença, média, alarme alto, alarme baixo, valor TK e valores registados).
- 4 Botão Seta para baixo. Permite diminuir a emissividade e os valores de alarme alto e baixo e de passar ao valor precedente registado.

Organigrama dos modos



Mostrador



- 1 Indicador de medição contínua
- 2 Unidades de medição (°C / °F)
- 3 Indicador de bateria fraca
- 4 Símbolo de alarme baixo
- 5 Valor de temperatura MÁX, MÍN, DIF (diferença entre valores MÁX e MÍN), AVG (média), HAL (alarme alto), LAL (alarme baixo), TK (temperatura sonda TK) e LOG (valores registados)
- 6 Símbolo de alarme alto
- 7 Indicador EMS, MÁX, MÍN, DIF, AVG, HAL, LAL, TK e LOG
- 8 Valor temperatura
- 9 Indicador de medição em curso
- 10 Indicador HOLD (medição iniciada)
- 11 Valor de emissividade
- 12 Indicador laser em funcionamento

Regulável antes da medição

Antes efectuar as medições de temperatura, é aconselhável de proceder a algumas regulações :

- Regular a unidade técnica (°C ou °F)
- Regular a medição contínua (On ou Off)
- Regular o alarme (On ou Off)

Para regular estes **3** parâmetros, é necessário abrir a tampa das pilhas empurrando em ambos os lados do gatilho. Não é necessário desligar a pilha para proceder a este ajustamento.

· Regular a unidade

Regular o selector de unidade para °C ou para °F com a ajuda de uma chave de fenda fina.



• Regular a medição contínua

Este ajuste permite deixar o **Kiray200** continuamente em medição. Não se desliga ao fim de **7** segundos. Regular o selector no **On** (medição contínua activa) ou no **Off** (medição contínua inactiva) com a ajuda de uma chave de fenda fina.



· Regular o alarme

Este ajuste permite activar ou desactivar os alarmes de temperatura alto e baixo. Regular o selector no On (alarmes activos) ou no Off (alarmes inactivos) com a ajuda de uma chave de fenda fina.



Funcionamento

- Carregar sobre o gatilho ENT para ligar o equipamento. O écran com iluminação de fundo, indica a temperatura e o laser, quando se liga.
- Manter ENT pressionado. Colocar o apontador laser ao centro da zona a medir.
- Largar ENT.
- Ler a temperatura apresentada. (O mostrador permanece activo durante 7 segundos após a última manipulação).
- HOLD aparece na parte superior esquerda do écran ; a medição permanece afixada.
- O KIRAY200 mantém a última função utilizada em memória.

Botões de comando



Gatilho

- Pôr o equipamento em funcionamento.
- ENT pressionado : activação do apontador laser e da medição da temperatura.
- ENT não pressionado: o mostrador está no HOLD (HOLD fixo), e mostra a última medição efectuada. O écran permanece ligado 7 segundos. Se nenhum botão está activado e se a medição contínua está inactiva, o equipamento desliga-se ao fim de 7 segundos.



Permite definir os tipos de medição desejados : Máx, Mín, AVG, DIF, etc... ao carregar várias vezes no botão.

- <u>- EMS (emissividade)</u>: logo que o KIRAY200 é ligado, carregar sobre MODE até que EMS aparece na parte inferior esquerda do écran. Regular a emissividade ao carregar sobre a tecla HAUT (seta para cima) para incrementar ou BAS (seta para baixo) para diminuir. Por defeito, a emissividade é regulada a 0.95.
- MIN ou MAX : seleccionar a temperatura Mín ou Máx.
 Durante o período de medição, permanecer a carregar sobre ENT : o KIRAY200 mostra a temperatura da zona apontada pelo laser.
 Carregar sobre MODE até que MAX ou MIN aparece na parte de baixo do écran. Estes valores referem-se a temperaturas medidas pelo equipamento e pela sonda termopar.
- DIF : durante o período de medição, carregar sobre MODE até que DIF aparece na parte inferior esquerda do écran. O valor afixado corresponde à diferença entre o valor MÁX e o valor MÍN.
- <u>-AVG</u>: durante o período de medição, carregar sobre **MODE** até que **AVG** aparece na parte inferior esquerda do écran. O valor afixado corresponde à temperatura média calculada durante uma medição.
- HAL: logo que o KIRAY200 é ligado, carregar sobre MODE até que HAL aparece na parte inferior esquerda do écran. O valor afixado corresponde ao alarme de temperatura alto. Regular este alarme ao incrementar com o botão seta para cima ou ao diminuir com o botão seta para baixo.
- LAL: logo que o KIRAY200 é ligado, carregar sobre MODE até que LAL aparece na parte inferior esquerda do écran. O valor afixado corresponde ao alarme de temperatura baixo. Regular este alarme ao incrementar com o botão seta para cima ou ao diminuir com o botão seta para baixo.



O alarme deve ser activado (ver parágrafo Regulável antes da medição)

- TK : logo que o KIRAY200 é ligado, carregar sobre MODE até que TK aparece na parte inferior esquerda do écran. O valor afixado corresponde à temperatura medida pela sonda termopar K.
- LOG : logo que o KIRAY200 é ligado, carregar sobre MODE até que LOG aparece na parte inferior esquerda do écran. Ao lado de LOG, um número compreendido entre 1 e 20 também aparece; corresponde ao número de memória. Se não se registar nada aparecem 4 traços «----» enquanto que a temperatura correspondente ao número aparece se uma temperatura for registada. Para registar uma temperatura, é necessário colocar no modo LOG, depois escolher um lugar vazio (---- visíveis) e carregar sobre SET durante a medição ou logo que a medição seja iniciada (HOLD). A partir deste modo, é também possível apagar todas as temperaturas registadas : carregar e manter o gatilho pressionado e carregar sobre a tecla seta para baixo ao mesmo tempo que atinge o registo zero, depois carregar sobre SET mantendo o ENT sempre pressionado. É emitido um bip para o KIRAY200 e o número de LOG passa automaticamente a 1, significando que todos os dados foram bem apagados.

Emissividade

A emissividade é a capacidade de um material emitir energia infravermelho. A maioria dos materiais orgânicos e das áreas pintadas são bons emissores, com uma emissividade de cerca de 0.95.

Mas as áreas brilhantes ou polidas têm uma fraca emissividade e é necessário por conseguinte utilizar uma das seguintes técnicas para obter as medições precisas.

Se a temperatura da área for desconhecida : cobrir a área com fita adesiva (até 150°F ou 66°C) ou pintar em preto fosco. Estes dois materiais têm uma emissividade de cerca de 0.95. Se a temperatura da área for conhecida : durante as suas medições alvo, ajustar o valor de emissividade até que a temperatura lida seja igual à temperatura correcta conhecida, e tome nota deste valor. Consulte a tabela abaixo para os valores de emissividade de materiais específicos.

Alumínio	0.30	Gelo	0.98
Amianto	0.95	Ferro	0.70
Asfalto	0.95	Chumbo	0.50
Basalto	0.70	Calcário	0.98
Latão	0.50	Óleo	0.94
Tijolo	0.90	Pintura	0.93
Carbono	0.85	Papel	0.95
Cerâmica	0.95	Plástico	0.95
Betão	0.95	Borracha	0.95
Cobre	0.95	Areia	0.90
Sujidade	0.94	Pele	0.98
Alimentos congelados	0.90	Neve	0.90
Alimentos quentes	0.93	Aço	0.80
Vidro	0.85	Textil	0.94
Água	0.93	Madeira	0.94

Informações importantes

Para que as vossas medições sejam correctas :

- Não medir em áreas ou de metais brilhantes ou reflectoras.
- Não medir através de áreas transparentes, como o vidro, por exemplo.
- Vapor de água, poeira, fumo, etc... podem impedir as medições correctas porque obstruem a óptica do equipamento.
- Assegure-se que o alvo é mais largo que a dimensão do ponto do apontador laser.

Para evitar todos os danos :

- Não apontar directamente ou indirectamente (reflexo sobre áreas espelhadas) o laser nos olhos.
- Trocar as pilhas logo que o indicador pisque.
- Não utilizar o termómetro perto do gás explosivo, de vapor ou de poeiras.
- Não deixar o equipamento com a função bloqueio activada (cadeado na parte superior direita do écran) porque nesta configuração, o equipamento não se desliga automaticamente.

Para evitar todos os danos ao vosso equipamento respeitar as condições abaixo :



Certificação CE

Os equip. estão em conformidade com as seguintes normas :

- EN 50081-1 : 1992, emissões electromagnéticas
- EN 50082-1: 1992, susceptibilidades electromagnéticas

Manutenção


Para instalar ou trocar a pilha de 9V, abrir a tampa ao nível do gatilho e inserir no compartimento próprio.

Acessórios

- Bolsa de transporte para pôr à cintura
- Manual de utilização
- Sonda de temperatura externa termopar K

O termómetro infravermelho, como é que funciona?

Um termómetro infravermelho mede a temperatura da área de um objecto. A lente óptica do equipamento capta a energia emitida, reflectida e transmitida pelo objecto. Esta energia é recolhida e concentrada num detector. A electrónica do equipamento traduz esta informação numa temperatura que de seguida é afixada no écran LCD. Para os equipamentos dotados de um laser, este serve apenas para mostrar o lugar onde se deseja conhecer a temperatura.





Não deite fora o seu equipamento electrónico no lixo normal. Reenvie até à Kimo no fim de vida de utilização. Em conformidade com a directiva 2002/96/CE relativo ao DEEE, asseguramos uma recolha selectiva e um tratamento que respeita o meio ambiente.

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT

Tel: +33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax: +33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail: export@kimo.fr



Distributed by:



Rua São Leonardo, 187 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP Cep: 02803-000 | Fone.: (11) 3976-4003 - Fone.: (11) 3999-7737 www.romiotto.com.br | E-mail: info@romiotto.com.br